

Утверждаю  
Главный метролог  
*С.И.Кравец*  
«09» 09 2015г.

## АКТ 01809

проверки технического состояния средств КИП и А

г. Ярославль

09.09.2015г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №13

Начальника цеха №15

Зам. начальника цеха №15

Начальника участка отгрузки нефтепродуктов

Начальника участка КИП №3 цеха №15

Начальника участка ремонта КИП и А ООО «АВТОМАТИКА»

Пачкалева А.Ю.

Григорьева А.В.

Чернецкого А.А.

Протасова А.М.

Пашутина С.В.

Балашова М.В.

Провела проверку технического состояния **термопреобразователей платиновых 0065D01D0080Y0150T46A1I1XAX8** зав.№№03454455, 03454453, 03454450 с установки точечного налива в ж/д транспорт тит.222 цеха №13, присланных в цех №15 по заказу и установила следующее:

Изготовитель Emerson Process, Германия, 2008 год.

Оборудование: комплектно.

Параметры технического устройства: соответствуют инструкции изготовителя

Условия эксплуатации: соответствуют требованиям изготовителя.

Заключение:

**Термопреобразователи платиновые 0065D01D0080Y0150T46A1I1XAX8** зав.№№03454455, 03454453, 03454450 неисправны по причине периодически возникающих верхних «пиковых» значений температуры на АРМ оператора вследствие отказа электроники, необходима замена термопреобразователей на аналогичные.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИП и А ООО «Автоматика» оформить снятие с регистрации **термопреобразователей платиновых 0065D01D0080Y0150T46A1I1XAX8** зав.№№03454455, 03454453, 03454450.

Срок: \_\_\_\_\_

Отв.: \_\_\_\_\_

2. Начальнику участка №3 оформить заявку на закупку новых аналогичных термопреобразователей.

Срок: \_\_\_\_\_

Отв.: \_\_\_\_\_

Подписи:

*А.Ю. Пачкалев*  
А.Ю. Пачкалев

*А.М. Протасов*  
А.М. Протасов

*М.В. Балашов*  
М.В. Балашов

*А.В. Григорьев*  
А.В. Григорьев

*А.А. Чернецкий*  
А.А. Чернецкий

*С.В. Пашутин*  
С.В. Пашутин

*Д.В. Лузин*  
Д.В. Лузин