

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

ВТ-6


Титул 103

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО
«ПРОМХИМПРОЕКТ» и не подлежит распространению без его согласия

СИСТЕМА ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Согласовано:	

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. Инв. №



1	3004.	03.15
Изм.	Колч.	Лист № док

18500-103-АТХ1-ТУ-102

Разработал	Жуков Е.	03.15
Проверил	Морозов	03.15
Н. контр.	Калинина	03.15
Нач. отд.	Семенов	03.15
ГИП	Воронина	03.15

Система
противоаварийной защиты

Стадия	Лист	Листов
P	1	26
ПРОМХИМПРОЕКТ		
PROMCHIMPROJECT		

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	5
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	6
3.1. Местоположение установки	6
3.2. Климатические условия	6
4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ	6
4.1. Требования к системе в целом	6
4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы	6
4.2. Требования к функциям системы	7
4.2.1. Оперативный контроль значений технологических параметров с заданной частотой сканирования	7
4.2.2. Противоаварийная автоматическая защита, включающая в себя оперативное управление исполнительными механизмами, участвующими в схеме ПАЗ	7
4.2.3. Звуковая и световая сигнализация о состоянии технологического процесса	7
4.2.4. Индикация технологической и системной информации на экранах операторских станций	8
4.2.5. Накопление массивов технологической информации	8
4.3. Требования к аппаратным средствам	9
4.3.1. Требования к составу системы	9
4.3.2. Требования к размещению аппаратных средств	9
4.3.3. Требования к конструктиву шкафов	10
4.3.4. Требования к станциям операторов	11
4.3.4.1. Общие требования к станциям операторов	11
4.3.4.2. Функциональные требования к станциям операторов	11
4.3.4.3. Требования к надежности станций операторов	12
4.3.4.4. Требования к электропитанию станций операторов	12
4.3.4.5. Требования к защите информации станций операторов	12

ПРОМХИМПРОЕКТ PROMCHIMPROJECT	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	ТУ
4.4. Требования к электропитанию	13	
4.5. Требования к каналам ввода/вывода	15	
4.6. Требования к искробезопасным электрическим цепям	16	
4.7. Требования к надежности.	16	
4.8. Требования к сети передачи данных.	17	
4.9. Требования к стандартизации и унификации	18	
4.10. Требования к видам обеспечений	18	
4.10.1. Требования к техническому обеспечению	18	
4.10.2. Требования к программному обеспечению	19	
4.10.3. Требования к информационному обеспечению	19	
4.10.4. Требования к метрологическому обеспечению	20	
4.11. Требования к численности и квалификации персонала	21	
4.12. Требования к безопасности	21	
4.13. Требования к техническому обслуживанию, ремонту и хранению элементов СПАЗ	22	
4.14. Требования к составу и количеству ЗИП	22	
4.15. Требования к средствам защиты от внешних воздействий	23	
5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ	23	
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	24	
7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ	25	

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Под системой противоаварийной защиты (далее СПАЗ) следует понимать комплекс технических средств, предназначенный для выполнения функций противоаварийной автоматической защиты, обеспечивающий длительную безаварийную работу установки, и перевода технологического процесса на установку в безопасное состояние при достижении параметрами блокировочных значений.

1.2. Данные Технические Условия разработаны на основе:

- "Технические условия. Цех №1. Установка ВТ-6. Замена системы управления", утвержденные главным метрологом ОАО "Славнефть-ЯНОС" 11.09.2014.
- "Типовые технические условия по проектированию систем управления (часть АТХ) на установках ОАО "Славнефть-ЯНОС", утвержденных главным метрологом ОАО "Славнефть-ЯНОС" 31.03.2014.

1.3. В настоящем документе представлены требования, предъявляемые к системе ПАЗ, к её комплектующим элементам, к конфигурации, к выполняемым функциям (кроме уровня низовой автоматики).

1.4. При отличии технических возможностей предлагаемого поставщиком оборудования от требований данных ТУ, технические характеристики должны быть согласованы с Заказчиком.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. Назначение системы

Разрабатываемая система ПАЗ предназначена для выполнения функций противоаварийной защиты установки ВТ-6.

2.2. Цель создания системы

Целью создания СПАЗ является приведение технологической установки к действующим нормам и правилам безопасности.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1. Местоположение установки

Основная производственная площадка ОАО «Славнефть-ЯНОС», планшет №2, тит.103.

3.2. Климатические условия

Шкафы контроллеров, УСО, преобразователей, блоков питания, промежуточных реле, размещаются в контроллерной. В помещении контроллерной поддерживается температура воздуха (+16...+25)°C, относительная влажность (40-60)%.

Станции операторов размещаются в операторной. В помещении операторной поддерживается температура воздуха (+22...+24)°C, относительная влажность (40-60)%.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Требования к системе в целом

Разрабатываемая система управления должна соответствовать 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем» и иметь возможность дальнейшего развития.

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

Система должна создаваться на базе микропроцессорной управляющей техники.

Структура ПАЗ должна соответствовать магистрально-модульному принципу построения с сетевой организацией обмена информацией между устройствами.

Функции противоаварийной защиты технологического процесса, визуализации и диагностики должны реализовываться единым программным обеспечением.

Система противоаварийной защиты установки должна быть распределенной и иметь трехуровневую структуру:

- уровень операторского интерфейса, состоящий из операторских станций на основной управляющей шине;
- уровень автоматического контроля, и управления на базе микропроцессорных контроллеров для обработки аналоговой и дискретной информации о ходе технологического процесса;
- уровень средств низовой автоматики, сформированной из датчиков контроля состояния технологического процесса и необходимого набора исполнительных механизмов - существующее и вновь добавляемое оборудование установки.

Технические средства, относящиеся к первым двум из выделенных уровней, образуют центральную часть системы ПАЗ. Связь между первыми двумя уровнями должна обеспечиваться с использованием резервированных линий связи.

Режим работы системы - круглосуточный, в реальном масштабе времени. Система должна обладать высоким быстродействием и живучестью.

4.2. Требования к функциям системы

Система должна реализовать следующие функции:

4.2.1. Оперативный контроль значений технологических параметров с заданной частотой сканирования

- сбор и первичная обработка сигналов с объекта управления;
- интерфейс оператора;
- передача на станции операторов информацию об аномалиях, обнаруженных программами самодиагностики технических средств и информацию об отказах (блоков питания и т.п.);
- регистрация и архивирование контролируемых параметров, сигнализации, событий;
- фиксация действий оператора в журнале событий;
- переход на резервное управление в случае выхода из строя основного контроллера;
- контроль достоверности входных сигналов, диагностику и самодиагностику.

4.2.2. Противоаварийная автоматическая защита, включающая в себя оперативное управление исполнительными механизмами, участвующими в схеме ПАЗ

- выполнение операций пуска, останова и иных технологических операций, связанных с изменением режима работы установки;
- управление положением исполнительных механизмов.

4.2.3. Звуковая и световая сигнализация о состоянии технологического процесса

- формирование групп параметров предупредительной и аварийной сигнализации в соответствии с требованиями технологии;
- оповещение персонала о нарушении норм технологического регламента с регистрацией в журнале событий и, при необходимости, на печатающем устройстве;

- оповещение персонала об изменении состояния технологического оборудования, отображение на экранах рабочих станций состояния ключей отключения блокировок с регистрацией изменения их состояния в журнале событий и, при необходимости, на печатающем устройстве;
- назначение соответствующей тональности или уровня звукового сигнала и светового воздействия на оперативный персонал в зависимости от приоритетности причин сигнализации;
- изменение цвета и перевод в «мигающий» режим фрагментов мнемосхем при срабатывании предупредительной и аварийной сигнализации;
- появление предупреждающих или директивных надписей на мнемосхемах технологического процесса.

4.2.4. Индикация технологической и системной информации на экранах операторских станций

- отображение совокупности данных, относящихся к отдельному параметру или контуру защиты;
- отображение данных, относящихся к группе параметров (до 8 параметров в одной группе);
- представление обзорного дисплея для определения состояния сформированных групп параметров;
- представление анимированных моделей для отображения состояния динамического оборудования, запорно-отсечной арматуры и контуров защит на мнемосхемах;
- представление одиночных и групповых трендов параметров с заданной продолжительностью предыстории;
- формирование системных сообщений о состоянии управляющего комплекса, выполняемых функциях, результатах прохождения диагностических тестов.

4.2.5. Накопление массивов технологической информации

- формирование трендовых групп параметров;
- архивация значений параметров должна выполняться с частотой не менее 1 раза в 10 секунд;
- формирование журнала событий для регистрации действий операторов, включения-выключения технологического оборудования;
- хранение базы данных контроллеров систем управления;
- формирование текстовых сообщений технологической сигнализации исключительно на русском языке с применением проектных и регламентных названий оборудования, позиций КИП и в терминах понимания обслуживающего технологического персонала;

- архивация сообщений сигнализации в единый журнал с возможностью удобного поиска и обработки массива информации, в том числе с использованием фильтров;
- СПАЗ должна иметь штатную глубину архива по каждому виду архива не менее 6-ти месяцев;
- возможность периодической записи архивной информации по всем видам данных на жесткий носитель (CD, DVD) в архив длительного хранения по команде АСУТП.

4.3. Требования к аппаратным средствам

4.3.1. Требования к составу системы

СПАЗ должна состоять из следующих основных элементов (см. структурную схему 18500-103-АТХ1 л.1):

- совмещенная станция оператора-технолога и инженера ПАЗ;
- шкафы с контроллерами, устройствами обработки сигналов, шкафы с платами входа/выхода;
- терминальные шкафы (в том числе шкафы барьеров искробезопасности и шкафы промежуточных реле);
- кроссовые шкафы;
- комплект ЗИП.

Перечень поставляемого оборудования должен соответствовать 18500-30-АТХ1-ОЛ-102.

4.3.2. Требования к размещению аппаратных средств

Аппаратные средства системы должны размещаться следующим образом:

- рабочие места операторов-технологов в операторной установки;
- станция инженера ПАЗ – в операторной установки;
- шкафы с контроллерами, платами обработки сигналов, кроссовые шкафы, шкафы с реле и барьерами искробезопасности, источники бесперебойного питания - в аппаратной установки.

Все шкафы системы и станции оператора должны быть установлены на фальшпол с антистатическим покрытием.

Поставщик должен указать граничные климатические условия для нормального функционирования оборудования в указанном помещении.

План расположения оборудования разрабатывается после уточнения конфигурации оборудования и количества поставляемых шкафов для его размещения на основании полученных от поставщиков ТКП.

4.3.3. Требования к конструктиву шкафов

- Применяемые системные и кроссовые шкафы должны быть предпочтительно двустороннего доступа.
- При выборе габаритных размеров шкафов в упаковке, предусмотренной для отгрузки, должны быть учтены размеры проёмов помещений установки шкафов (1200x2000 мм).
- Степень защиты шкафов должна быть не менее IP 55.
- Шкафы должны поставляться стандартного цвета завода-изготовителя.
- Конструкция шкафов должна предусматривать крепление подъёмных колец и приспособления для погрузочно-разгрузочных работ.
- В шкафах электронных средств разводка электропитания должна обеспечивать возможность подключения питания от 3-х вводов, в соответствии с требованиями к схеме распределения питания системы.
- В шкафах электронных средств должны быть установлены по одной розетке 220 В переменного тока 10 А с подключением от третьего ввода, в соответствии с требованиями к схеме распределения питания системы.
- Шкафы должны иметь внутреннее освещение.
- Шкафы с активным оборудованием должны быть оснащены системой принудительной вентиляции с датчиками превышения температуры.
- Сигналы датчиков превышения температуры должны подключаться к системе РСУ.
- Шкафы с аналоговыми входными барьерами искрозащиты должны быть оснащены дополнительными вентиляторами для внутренней циркуляции воздуха.
- Соединение кабелей, прокладываемых внутри шкафов или между шкафами, должно выполняться через клеммы с пружинными зажимами.
- Прокладка соединительных кабелей должна выполняться таким образом, чтобы для доступа к электронным средствам не потребовалось разъединение соединений.
- Ввод кабелей в системные и кроссовые шкафы должен осуществляться снизу.
- Вводы кабелей должны быть с уплотнениями.
- Зажимы электропитания должны размещаться отдельно от остальных. Должен быть обеспечен доступ к ним.
- В каждом шкафу системы должен быть предусмотрен 25% резерв смонтированного оборудования и 30% свободного места для будущего монтажа.
- Шкафы должны быть поставлены в собранном виде.
- Шкафы должны иметь наружную маркировку в соответствии с проектным обозначением.

- Каждый шкаф должен поставляться, как низковольтное комплектное устройство (НКУ), и должен быть укомплектован паспортом на изделие. В паспорте должно быть определено соответствие НКУ требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51317.6.2-2007, ГОСТ Р 51317.6.4-2009.

4.3.4. Требования к станциям операторов

4.3.4.1. Общие требования к станциям операторов

- Станция оператора должна состоять из компьютера, стойки с 2 цветными LCD дисплеями 24", функциональной русифицированной клавиатуры оператора и оптического манипулятора типа «мышь».
- В качестве компьютеров должны применяться промышленные компьютеры с материнскими платами без электролитических конденсаторов.
- Для размещения станций операторов должны быть предусмотрены специализированные столы.
- Для удобства управления должна обеспечиваться поддержка широкоформатных мониторов. Разрешение широкоформатных мониторов должно быть не менее 1920x1200.

4.3.4.2. Функциональные требования к станциям операторов

С каждой станции оператора должно обеспечиваться выполнение следующих функций:

- генерацию дополнительных и скорректированных фрагментов отображения информации для оперативного и обслуживающего персонала;
- добавление/удаление тэга или контура защиты;
- автоматическое ведение статистики работы элементов ПТК;
- формирование архивных массивов информации и их запись на лазерные компакт-диски для долговременного хранения;
- подготовку и передачу массивов информации по запросам абонентов заводской информационной сети в соответствии с установленными правами доступа.
- вывод видеограмм контроля состояния технологического оборудования (динамические) с параметрами режимов работы и их более подробные фрагменты по иерархическому принципу (от общего к частному и наоборот);
- вывод гистограмм и графиков (трендов) текущего и ретроспективного изменения параметров;
- запись измеряемых величин и составление предысторий;
- вывод уведомлений о действии аварийной и/или предупредительной сигнализации с быстрой идентификацией сигнала и быстрым поиском причин;

- ведение протоколов и ведомостей состояний и режимов оборудования и аппаратуры;
- вывод кадров отображения аварийной сигнализации и сообщений;
- управление исполнительными механизмами и электродвигателями;
- вывод нормативно-справочной информации.

Хранение информации должно выполняться на жестких дисках.

Все экраны, мнемосхемы и т.д., за исключением системных сообщений, должны быть выполнены на русском языке.

4.3.4.3. Требования к надежности станций операторов

- Каждая станция оператора должна быть независима, т.е. выход из строя одной станции не должен приводить к каким-либо сбоям в работе других станций оператора или ограничениям в выполнении ими функций оперативного управления и накопления истории.
- Станции оператора должны быть взаимозаменяемы, т.е. должна быть предусмотрена возможность управления одним технологическим блоком с любого операторского места.

4.3.4.4. Требования к электропитанию станций операторов

- Питание ~220 станций операторов должно осуществляться по 2-х вводной схеме распределения электропитания от 2-х источников бесперебойного питания. В столах станций операторов должна быть реализована схема АВР с двухполюсным переключением.

4.3.4.5. Требования к защите информации станций операторов

- С целью обеспечения защиты процесса управления от неквалифицированного и несанкционированного вмешательства, доступ на изменение конфигурации системы, заданий регуляторам данных должен контролироваться системой. Неправильные и несанкционированные действия персонала должны игнорироваться и регистрироваться в журнале событий.
- Должна быть реализована система доступа в систему в зависимости от технологических зон и уровня персонала в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1. Уровни доступа в ПАЗ

Имя пользовате- ля	Категория пользова- телей	Полномочия
GUEST	Прочие	только просмотр
OPERATOR	Операторы	оперативное управление
OPERMARIN	Руководители уста- новки	оперативное управление, пе- чать отчетов
KIP	Персонал участка КИП	оперативное управление, на- стройка регуляторов, печать отчетов
KIPDEZH	Дежурная служба КИП	оперативное управление, на- стройка регуляторов, отключение/включение блоки- ровок, отключение/включение операторских станций
KIPASUTP	Сотрудники группы АСУТП	полный доступ
KIPU7	Сотрудники группы СБ и ПАЗ	полный доступ

4.4. Требования к электропитанию

- Система электроснабжения систем автоматизации должна быть построена на базе вновь поставляемых дублированных источников бесперебойного питания промышленного исполнения со следующими характеристикаами:
 - входное напряжение - 380 В ($\pm 10\%$) переменного тока, 50 Гц, сеть трехфазная, пятипроводная с заземленной нейтралью;
 - выходное напряжение - 380 В переменного тока, 50 Гц, сеть трехфазная, пятипроводная с заземленной нейтралью;
 - автономность > 30 мин.
- Требуемая выходная мощность ИБП должна определяться суммарной потребляемой мощностью оборудования с учетом 50% резерва от nominalной полной мощности, но не более 15кВА. В расчете требуемой мощности необходимо учитывать зависимость допустимой мощности ИБП от коэффициента мощности.
- Схема электропитания должна обеспечивать нормальную работу системы при отказе одного из ИБП.

- Должна быть предусмотрена диагностика источников питания 24В в шкафах, с подключением сигналов контроля к системе управления (РСУ). Для одного шкафа предусматривать 1 сигнал контроля «Неисправность электропитания i-того шкафа», независимо от количества пар дублированных пар источников питания 24 В.
- Должен быть предусмотрен контроль наличия напряжения на вводах каждого ИБП.
- Схема распределения питания системы должна быть трехфазной пятипроводной с напряжением ~380 В.
- Питание ~220 шкафов электронных средств должно осуществляться по 3-х вводной схеме распределения электропитания, размещаемой в отдельном шкафу. Электропитание первого и второго вводов должно быть выполнено от 2-х источников бесперебойного питания. Электропитание третьего ввода должно быть выполнено от бесприоритетной схемы АВР, работающей от I и II секции РУ-0,4 кВ. Источники питания контроллеров, блоки питания =24 В, станции операторов должны запитываться от первого и второго вводов. Цепи ~220 В сигнализации состояния электрооборудования, цепи питания средств местной сигнализации загазованности, цепи питания вентиляторов, освещения и розеток шкафов должны запитываться от третьего ввода.
- Схемы питания =24 В должны строиться с дублированием источников питания.
- При наличии у оборудования возможности подключения резервированного питания (например, терминалные платы с двумя вводами 24 В и собственной диодной развязкой) каждый из дублированных источников питания 24 В должен подключаться к нему независимой линией.
- Источники питания =24В контроллеров, интерфейсных модулей, модулей ввода-вывода, барьеров искробезопасности не должны использоваться для питания другого оборудования (внешних цепей).
- Для питания внешних цепей дискретных сигналов =24В должны быть предусмотрены отдельные дублированные источники питания.
- Должна обеспечиваться защита линий питания преобразователей, электроснабжение которых осуществляется системой.
- Для разводки питания 24 В по потребителям должны применяться клеммники с подпружиненными контактами.
- Подключения источников питания к клеммникам распределения питания для каждого полюса должно производится двумя проводами на противоположные крайние клеммы ряда (при организации клемм в ряды).

4.5. Требования к каналам ввода/вывода

- Подключение всех искробезопасных цепей к системе должно осуществляться через барьеры искробезопасности (для аналоговых сигналов - для всех цепей).
- В системе ПАЗ должны применяться только одноканальные барьеры искробезопасности.
- Применяемые типы барьеров и объединительных плат для подключения аналоговых сигналов должны поддерживать HART-протокол и должны быть подключены к станции инженера КИП через HART-мультиплексоры (кроме температурных).
- По возможности, для аналоговых входных сигналов 4-20 mA должны применяться барьеры с возможностью подключения как пассивных (питание датчика от контура 4-20 mA), так и активных (с внешним питанием) датчиков.
- В качестве барьеров искробезопасности для входных дискретных сигналов должны быть применены дискретные барьеры искробезопасности с опциями контроля состояния входной цепи (LFD). Опции LFD должны иметь возможность отключения.
- Подключение всех неискробезопасных дискретных входных и выходных сигналов должно осуществляться через подпружиненные разделительные реле. Для входных сигналов – с позолоченными контактами, для выходных сигналов – с номинальным током коммутации не менее 10 A.
- Питание каждой входной дискретной цепи должно производиться через отдельный предохранитель, смонтированный в клеммнике с размыкателем.
- Цепи сигнализации состояния электрооборудования ~220 В и цепи местной сигнализации загазованности ~220 В должны запитываться от третьего ввода ~220 В в соответствии с требованиями к схеме распределения питания системы.
- Все сигналы от полевых устройств, участвующих в схемах регулирования и блокировках, должны подключаться к резервированным модулям ввода-вывода.
- Резервированные модули ввода-вывода, при наличии технической возможности, должны размещаться в разных корзинах.
- Взаимосвязанные сигналы должны подключаться к одним и тем же контроллерам для исключения необходимости организации межконтроллерных пересылок и снижения нагрузки на управляющую сеть.
- Система должна обеспечивать гальваническую изоляцию друг от друга входных и выходных цепей. Короткое замыкание или замыкание на землю одного канала не должно выводить из строя другие каналы и оборудование системы.

- Для возможного дальнейшего расширения, система управления должна иметь открытую архитектуру и обеспечивать возможность подключения различных типов сигналов и цифровых протоколов.
- Все имеющиеся в системе противоаварийной защиты физические каналы ввода-вывода должны быть обеспечены соответствующими лицензиями (если применимо к данному типу поставляемого оборудования).

4.6. Требования к искробезопасным электрическим цепям

- Применяемое оборудование и материалы искробезопасных электрических цепей должно иметь сертификаты на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».
- Монтируемые искробезопасные электрические цепи должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-14-2011 «Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок» п.12, в том числе:
 - Требованиям, предъявляемым к электрическим параметрам применяемых кабелей;
 - Требованиям, предъявляемым к маркировке кабелей (внешняя оболочка применяемого кабеля цепей Exi должна быть голубого цвета);
 - Требованиям, предъявляемым к прокладке кабелей;
 - Требованиям, предъявляемым к заземлению экранов кабелей и оборудования.

4.7. Требования к надежности.

Показатели надежности системы должны отвечать требованиям ГОСТ 24.701-86 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения».

Система должна отвечать следующим требованиям к надежности:

- средний срок службы системы - не менее 10 лет, с учетом проведения восстановительных работ (см. ГОСТ 21552-84 "Средства вычислительной техники. Общие требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение");
- в паспортах средств защиты и приборной техники должны быть указаны показатели надежности, предусмотренные техническими регламентами и другими нормативными документами, в том числе срок эксплуатации и среднее время наработки на отказ.

Для обеспечения безотказной работы системы управления должен предусматриваться необходимый уровень резервирования элементов:

- 100% резервирование контроллеров системы;
- 100% резервирование блоков питания системы;

- 100% резервирование внутрисетевых шин обмена данными;
- 100% резервирование архивов, баз данных процесса.

Система должна сохранять возможность выполнения основных функций при выходе из строя отдельных элементов и их замене в горячем режиме (on-line) без отключения всей системы и без остановки технологического процесса:

- автоматическое переключение на резервные устройства должно быть безударным;
- должны быть регламентированы действия системы при отказе в работе измерительного преобразователя, участвующего в схеме противоаварийной защиты;
- отказ серверов управления и базы данных, сетевых и коммутационных устройств, линий связи не должен приводить к отказу контроллеров или станций управления технологическим процессом;
- при отказе основного центрального процессорного устройства (ЦПУ) контроллера или станций управления технологическим процессом должно быть выполнено автоматическое переключение на резервный ЦПУ. Время переключения с основного CPU на резервный должно составлять не более 100 мс;
- при отказе обоих контроллеров контура управления должны перейти в состояние (безопасное или с сохранением предыдущих значений) соответствующее проектным решениям.

В Системе должна быть предусмотрена возможность хранения базы данных и файлов конфигурации системы на внешнем носителе информации и оперативной загрузки их в Систему.

Нарушение работы системы РСУ не должно влиять на работу системы ПАЗ.

Диагностика должна выполняться для всех компонентов, влияющих на работоспособность системы управления.

Должно обеспечиваться сохранение данных в памяти контроллеров при отключении внешнего питания.

4.8. Требования к сети передачи данных.

- Для связи основного оборудования - рабочих станций, контроллеров РСУ, контроллеров ПАЗ должна быть использована промышленная сеть. Системная шина должна быть резервируемой.
- Связь между отдельными узлами системы противоаварийной защиты (контроллерами и станциями операторов), располагаемых в разных помещениях, должна осуществляться с использованием резервированного одномодового волоконно-оптического кабеля.
- Скорость передачи данных должна обеспечивать работу системы в реальном времени.
- Для подключения к сети различных элементов должны быть предусмотрены соответствующие переходные устройства.

- Для повышения надежности системы, кабели сети передачи данных должны прокладываться по разным трассам.
- Должна обеспечиваться синхронизация времени всех компонентов входящих в состав СПАЗ. Т.е. для всех контроллеров СПАЗ, операторских и инженерных станций должен быть определен единый источник времени.

4.9. Требования к стандартизации и унификации

- Разрабатываемая система должна быть универсальной, обеспечивать возможность ее использования на широком классе объектов управления и соответствовать современному мировому уровню в области создания систем противоаварийной защиты по функциональному развитию, по удобству эксплуатации и обслуживания.
- Система должна использовать стандартизованные сигналы и протоколы связи.
- Предлагаемое оборудование СПАЗ должно быть сертифицировано Госстандартом Российской Федерации, внесено в Государственный реестр средств измерений и должно иметь разрешение Ростехнадзора на применение.

4.10. Требования к видам обеспечений

4.10.1. Требования к техническому обеспечению

Комплекс технических средств (КТС) должен быть достаточным для реализации заложенной структуры и функций разрабатываемой системы.

Система противоаварийной защиты должна обеспечивать безопасное ведение технологического процесса и при необходимости переводить его в безопасное состояние вплоть до полной остановки согласно проектным решениям, сохранять свои основные функции при выходе из строя отдельных элементов системы и позволять проводить текущий ремонт.

При этом система должна обеспечивать следующие показатели по быстродействию:

- период опроса измерительных каналов – не более 1 с;
- период формирования управляющих воздействий при автоматической защите и блокировках – не более 1 с;
- дискретность передачи информации с контроллеров СПАЗ на станции операторов – 1 с;
- время реакции системы на директивы оператора – не более 1 с;
- время обновления информации на мнемосхемах – не более 1 с.

Система должна обеспечивать диагностику и самодиагностику своих технических средств в режиме нормальной эксплуатации:

- возможность выполнения тестирования всех элементов системы в любой момент времени по команде инженера АСУТП;

- возможность проверки работоспособности датчиков и преобразователей;
- отсутствие основного питания ИБП и переход питания СПАЗ от аккумуляторных батарей ИБП.

Система противоаварийной защиты должна иметь запас емкости памяти не менее 30 % для управления, сигнализации, программирования и дальнейшей модификации алгоритмов функционирования.

Технологическая информация для оператора должна выдаваться на русском языке.

Системные сообщения допускается выдавать на английском языке.

Эксплуатационная документация должна быть на русском языке.

4.10.2. Требования к программному обеспечению

- Вместе с техническими средствами центральной части системы должны быть поставлены лицензионные стандартные пакеты программного обеспечения.
- Программное обеспечение должно быть достаточным для реализации всех функций системы противоаварийной защиты и иметь средства для организации всех требуемых процессов обработки данных.
- Программное обеспечение должно включать антивирусное ПО, протестированное на совместимость с ПО СПАЗ и рекомендованное производителем (поставщиком) СПАЗ.
- Система ПАЗ должна иметь возможность интеграции с системой РСУ установки в части коммуникаций и программного обеспечения станций операторов.
- Программное обеспечение должно обладать защитой от несанкционированного доступа:
 - программно-аппаратными средствами и методами контроля целостности ПО;
 - методами идентификации пользователей.
- Программное обеспечение логических контроллеров и алгоритмы их функционирования должны соответствовать требованиям стандарта IEC 61131-3(2013) «Контроллеры программируемые. Часть 3. Языки программирования».
- Загрузка каждого центрального процессора не должна превышать 60 %.

4.10.3. Требования к информационному обеспечению

Информационное Обеспечение (ИО) СПАЗ должно включать в себя следующие категории данных:

- текущие значения технологических переменных, поступающих в систему в результате опроса датчиков и первичной переработки информации;

- возможность определения первопричины срабатывания блокировок и их последовательность с дискретностью не более 50 мс;
- обработка данных - усредненные или сглаженные за определенные периоды времени значения переменных, расчетные значения комплексных технологических показателей, их средние, интегральные и удельные значения за определенные периоды (час, смена, сутки, месяц, год);
- конфигурация;
- границы переменных, настройки алгоритмов управления;
- обмен информацией с АСУ ТП смежных технологических объектов по информационным каналам связи.

Информационное обеспечение инженерной станции ПАЗ должно обеспечивать выполнение следующих функций:

- создание конфигурации системы;
- отладка конфигурации;
- хранение конфигурации и ее загрузка в узлы системы;
- изменение конфигурации и ее загрузка в рабочем режиме системы;

Информационное обеспечение АРМ операторской станции должно обеспечивать выполнение следующих функций:

- контроль за переменными процесса в реальном масштабе времени;
- коррекция настроек параметров задач;
- вывод на монитор АРМ или печать массивов информации по запросу оператора;
- отображение состояния технологического процесса на видеограммах, фрагментах мнемосхем;
- диагностика коммуникаций по полевой шине;
- формирование архивных массивов информации в базе данных АРМ в формате доступном для передачи абонентам заводской информационной сети, в соответствии с установленными правами доступа.

4.10.4. Требования к метрологическому обеспечению

Метрологическое обеспечение СПАЗ должно отвечать требованиям:

- ГОСТ Р 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;
- МИ 2439-97 «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля»;
- МИ 2440-97 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных систем и измерительных комплексов»;

- РД 153-00.0-005-99 «Отраслевая система обеспечения единства измерений в системе ТЭК. Метрологическая экспертиза проектов нормативных документов в системе ТЭК»;
- РМГ 63-2003 «ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации»;
- Требованиям стандартов Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ), Единой системы стандартов автоматизированных систем управления (ЕСС АСУ).

Оборудование системы ПАЗ должно быть внесено в Государственный реестр СИ и иметь сертификаты об утверждении типов средств измерений и методики метрологической аттестации и поверки каналов, и допущено к применению на территории Российской Федерации.

Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано к применению на территории России.

4.11. Требования к численности и квалификации персонала

Пользователями системы противоаварийной защиты являются в первую очередь операторы-технологи, старший оператор, а также административно-управленческий персонал производства.

Персонал, обслуживающий систему противоаварийной защиты, вводится дополнительно к технологическому и должен состоять из специалистов, специально обученных работе с системой. Поставщик оборудования системы противоаварийной защиты проводит обучение инженерного персонала конфигурированию системы.

4.12. Требования к безопасности

СПАЗ по части безопасности должна соответствовать требованиям:

- ПБ 03-517-02 "Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов";
- "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №96 от 11.03.2013;
- Технические средства СПАЗ по требованиям защиты человека от поражений электрическим током относятся к классу 1 и должны выполняться в соответствии с ГОСТ-12.2.007.0-75;
- Конструкция и размещение стоек (блоков) должны удовлетворять требованиям электробезопасности в соответствии с "Требованиями правил пожарной безопасности", ГОСТ-12.1.044-89;
- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";

- ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах";
- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

4.13. Требования к техническому обслуживанию, ремонту и хранению элементов СПАЗ

- СПАЗ должна быть рассчитана на непрерывный круглосуточный режим работы без технического обслуживания, связанного с остановкой оборудования, в период между ППР (5 лет или 44000 часов).
- Виды, периодичность и регламент обслуживания должны быть указаны в соответствующих инструкциях по эксплуатации с указанием конкретного объема работ по каждому виду с указанием необходимых оборудования, материалов, трудозатрат и уровня квалификации персонала для его проведения.
- Профилактическое обслуживание (ежедневное, односменное) должно обеспечивать контроль функционирования и восстановление работоспособности всех компонентов системы при возникновении текущих отказов.
- Устранение неисправности должно осуществляться путем горячей замены отказавшего блока на резервный (из состава поставляемого и хранящегося ЗИП) без дополнительной регулировки и без отключения всей системы.
- Расположение элементов системы должно быть рациональным как с точки зрения монтажных связей между ними, так и удобства и безопасности их эксплуатации и обслуживания. Внутренняя компоновка стоек станций управления, кроссовых шкафов должна быть удобной с точки зрения эксплуатации, ремонта и доступа, как к внутреннему, так и к внешнему монтажу.

4.14. Требования к составу и количеству ЗИП

Перечень поставляемых запасных частей, инструментов и принадлежностей должен включать в себя:

- ЗИП для контроллерного оборудования: модули процессоров, модули ввода/вывода, модули связи, модули блоков питания контроллеров, системные кабели, кабели управляющей шины - не менее одной единицы каждого наименования;
- ЗИП для интерфейсного оборудования: искрозащитные барьеры, разделятельные реле - 5% от поставляемого количества, но не менее 3 единиц каждого наименования;
- ЗИП для оборудования электропитания: автоматические выключатели, источники питания 24 VDC, диодные мосты и интеллектуальные модули распределения нагрузки - не менее двух единиц каждого наименования;

- ЗИП для сетевого оборудования: сетевые коммутаторы, сетевые экраны, конвертеры интерфейсов - не менее одной единицы каждого наименования;
- ЗИП для шкафов системы управления: вентиляторы, светильники, розетки, проходные клеммы и т.п. - не менее двух единиц каждого наименования;
- ЗИП для станций оператора: жесткий диск соответствующей емкости - не менее двух единиц, блок питания ATX соответствующего номинала - не менее двух единиц, сетевая карта используемого протокола связи - не менее одной единицы;
- многофункциональный портативный калибратор TRX-II-R-IS - 1 шт.;
- инструмент для обжимки разъемов RJ-45 - 1 шт.;
- антистатический браслет для работы с контроллерами системы управления - не менее 2 шт..

4.15. Требования к средствам защиты от внешних воздействий

Защита от внешних электрических и магнитных полей, а также помех по цепям питания должна быть достаточной для функционирования системы. Защита от радиоэлектронного воздействия должна обеспечиваться электромагнитным и электростатическим экранированием. Для этих целей в системе применяются специальные аппаратные (схемные) и программные решения:

- гальваническая развязка от технологического оборудования;
- применение экранированных витых пар для передачи электрических сигналов;
- фильтрация помех по цепям питания и информационным цепям;
- применение современной элементной базы;
- шкафы системы должны быть оснащены шинами защитного (SG) и инструментального (глубинного) заземления (IG);
- экранирующие оплетки контрольных, информационных кабелей, кабелей управления должны быть заизолированы и подключены к шине сигнального (инструментального) заземления IG. При необходимости соединение экрана кабеля с шиной сигнального заземления должно быть выполнено проводом ПуГВнг(В)-LS.

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Разработка системы и ввод в действие должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».

Разработчик - поставщик СПАЗ решает вопросы рационального распределения входных и выходных сигналов по контроллерам, модулям ввода/вывода согласно технологическим узлам. Выполняет компоновку шка-

фов и предварительные планы расположения оборудования в аппаратной и операторной.

Проект верхнего уровня СПАЗ подлежит экспертизе промышленной безопасности предусмотренной действующим законодательством.

Стадии создания СПАЗ, этапы и содержание работ по ним, а также организации-исполнители и сроки выполнения указываются в разрабатываемом при заключении договора плане-графике работ по созданию системы противоаварийной защиты.

Монтаж и пуско-наладка СПАЗ должны производиться согласно действующим нормативно-техническим документам, в частности, СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации», ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем», РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

По окончании строительно-монтажных и пуско-наладочных работ составляются соответствующие документы (Акты завершения работ).

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Приемка системы должна производится в соответствии с требованиями Технического задания на создание автоматизированной системы и в соответствии с ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания".

По окончании пусконаладочных работ должны проводиться испытания системы с целью проверки соответствия создаваемой АС требованиям технического задания на создание автоматизированной системы.

Испытания представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций системы, определения и проверки соответствия требованиям количественных и (или) качественных характеристик системы, выявления и устранения недостатков в действиях системы, в разработанной документации.

Испытания должны проводиться по согласованной и утвержденной Программе и методике испытаний и в соответствии с ГОСТ 34.603-92 "Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем".

Для системы должны проводится следующие виды испытаний:

- 1) автономные предварительные;
- 2) комплексные предварительные;
- 3) опытная эксплуатация;
- 4) приемочные.

Автономные испытания должны проводиться в соответствии с программой и методикой автономных испытаний, разрабатываемой для каждой части системы. Результаты автономных испытаний частей системы должны фиксироваться в протоколах испытаний. Протокол должен содержать заключение о возможности (невозможности) допуска части системы к комплексным испытаниям.

Комплексные испытания должны проводиться путем выполнения комплексных тестов. Результаты испытаний должны отражаться в протоколе. Протокол комплексных испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приемки системы в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. По-

Система противоаварийной защиты	18500-103-АТХ1-ТУ-102	лист 24	изм 1
---------------------------------	-----------------------	---------	-------

сле устранения недостатков должны проводиться повторные комплексные испытания в необходимом объеме.

Опытная эксплуатация должна проводиться в соответствии с программой опытной эксплуатации. Во время опытной эксплуатации должен вестись рабочий журнал, в который должны заноситься сведения о продолжительности функционирования системы, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке технических средств. Работа должна завершаться оформлением акта о завершении опытной эксплуатации и допуске системы к приемочным испытаниям.

Приемочные испытания должны проводиться в соответствии с программой приемочных испытаний. Протоколы испытаний объектов по всей программе должны обобщаться в едином протоколе, на основании которого должно делаться заключение о соответствии системы требованиям ТЗ и возможности оформления акта приемки системы в постоянную эксплуатацию. Работы должны завершаться оформлением акта о приемке системы в постоянную эксплуатацию.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

Документация на систему должна быть выполнена в соответствии с требованиями комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы (ГОСТ 34.201-89; ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, РД50-682-89, РД50-680-88, ГОСТ 34.401-90, РД50-34.698-90, ГОСТ 34.003-90, Р50-34.119-90).

Окончательный комплект документации должен быть передан заказчику к моменту приёма системы в промышленную эксплуатацию.

Состав передаваемой заказчику документации должен содержать следующие документы:

1) Проектную документацию в составе:

- ведомость техно-рабочего проекта;
- схема структурная комплекса технических средств;
- общее описание системы;
- перечень входных/выходных сигналов и данных;
- схемы логические;
- описание комплекса технических средств;
- описание автоматизированных функций;
- планы расположения оборудования и проводок;
- схемы соединений внешних проводок;
- схемы подключения внешних проводок;
- схемы соединений и подключений;
- схемы принципиальные;
- кабельные журналы;

- чертежи общих видов;
 - базовые мнемосхемы;
 - расчеты потребляемой мощности;
 - проектная оценка надежности системы;
 - расчеты тепловых балансов шкафов с активным оборудованием;
 - ведомость оборудования, изделий и материалов.
- 2) Эксплуатационная документация в составе:
- ведомость эксплуатационных документов;
 - руководство пользователя;
 - инструкция по эксплуатации КТС;
 - описание программного обеспечения;
 - инструкция по формированию и ведению базы данных;
 - паспорт/формуляр.
- 3) Программу и методику испытаний.
- 4) Сертификаты об утверждении типа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
- 5) Разрешение Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России на применение системы управления во взрывоопасных объектах.
- 6) Сертификаты соответствия на поставляемое оборудование.

Окончательный состав комплекта документов должен согласовываться с заказчиком.