



## Накидная гайка М33х2



Материал-шестигранник S=41 Ст3  
Количество-10шт.

## Штуцер конусный




Материал-Ст3  
Количество-100шт.

Механик ВТ-6:


Котков А.В.

## Накидная гайка М36х2



Материал-шестигранник S=41 Ст3  
Количество-8шт.

## Штуцер конусный



Материал-Ст3  
Количество-8шт.

Механик ВТ-6:

Котков А.В.

# ПЕРЕХОДНИК М36х2-1"




Материал-шестигранник S=41 Ст3  
Количество-20шт.

Механик ВТ-6:

КОТКОВ А.В.

# ПЕРЕХОДНИК M36x2-3/4"




Материал-шестигранник S=41 Ст3  
Количество-20шт.

Механик ВТ-6:

Котков А.В.


# ПЕРЕХОДНИК М-36х2-1/2"



Материал-шестигранник S=41 Ст3  
Количество-20шт.


Механик ВТ-6:

Котков А.В.



*переходник и 33x2/дх 15*

Материал-шестигранник S=36 Ст3  
Количество-10шт.



*шарта и 33x2*

Материал-шестигранник S=36 Ст3  
Количество-10шт.