

## СОГЛАСОВАНО

Главный механик  
ОАО "Славнефть-ЯНОС"

А. П. Кучин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
на ремонт операторной машинистов  
установки С-500 пех № КМ-2  
вне графика простоев (ИД 1.137)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

М. И. Вахрамов

21 MAR 2018 г.  
рафик выполнения работДА ☒ НЕТ ☐

№ Раб	№ и/л	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
1	1.1.	Ремонт: с заменой дефектного участка, окраскиа разатора отопления из гипсокартона толщиной 12мм.	M2	0.70	Лист ГКЛ профиль оцинкованный серпянка Платевка		норма норма норма норма		
2	1.2.	Снятие старой отслаивающейся краски с поверхности стен	M2	3.80	Скребок, шпатель металлическая		норма		
3	1.3.	Выравнивание шпателькой зачищенной поверхности стен, с предварительной оштукатуркой в 1 слой	M2	3.80	Грунт глубокого проникновения Инструмент Шпателька		норма		
4	1.4.	Оштукатурка шпателькой поверхности стен в 1 слой	M2	3.80	Грунт глубокого проникновения Инструмент		норма		
5	1.5.	Окраска стен алкидно-пентафталевой эмалью в 2 слоя	M2	53.00	Инструмент Окрасочный материал моющийся (RAL 1013) - 50 м2 Окрасочный материал моющийся (RAL 6034) - 3 м2		норма норма		
6	1.6.	Окраска в/у трещин, деревянной двери с обоями алкидно-пентафталевой эмалью в 2 слоя	M2	4.20	Окрасочный материал моющийся Инструмент		норма		Цвет по согласованию
7	2	Замена дефектных керамических плиток пола с креплением на плиточный клей, с предварительной оштукатуркой поверхности, размер одной плитки - 0,3х0,3м.	шт	6.00	Плитка керамическая 0,3х0,3м (RAL 7040) Клей плиточный Грунт глубокого проникновения Инструмент	шт	6.00 норма норма		
8	3	Замена дефектных панелей подвесного потолка ARMSTRONG на существующем каркасе	шт	7.00	Инструмент Панели потолочные 595х595мм	шт	7.00		
9	4	Установка вентиляционных решеток 200х200 - 2шт. в потолочные панели "Armstrong"	шт	2.00	Решетка ПВХ 200х200 Инструмент	шт	2.00		
10	5	Окраска потолка в коридоре алкидно-пентафталевой эмалью в 2 слоя	M2	5.20	Окрасочный материал моющийся Инструмент		норма		Цвет по согласованию
11	6	Замена внутренней дефектной обшивки входной двери, по сущ. каркасу	M2	2.05	Крепеж Лист стальной оцинкованный 6=1мм Инструмент		норма норма		
12	7.1.	Ремонт освещения операторной	шт	4.00	Светильник ДВО-06-40-002 молочный LED 5000K GALAD	шт	4.00		

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
					Крепеж		норма		
					Инструмент				
					подразетник	шт	2,00		
13	7.2.	Замена дефектных розеток и выключателей	шт	4,00	Выключатель однополюсный ВСО-1-0 ИЭК	шт	2,00		
					Розетка 2-местная Мимоза/для скрытой	шт	2,00		
					провода/без заземления/крепежный, Мавел				
					Крепеж		норма		
					Коробка разветвительная с крышкой	шт	2,00		
					квадратная 90*90*40 №10028				
					Инструмент				
14	7.3.	Замена дефектного кабеля	м	25,00	кабель ВВГнг 3х2,2	м	25,00		
					Короб ПВХ ДЛР 25х20 белый L=2м	шт	3,00		
					Крепеж		норма		
					Инструмент				
15	8	Уборка и вывоз мусора на площадке временного хранения на расстоянии до 100м	МЗ	0,05	Автосамосвал				

Начальник производства или цеха

Механик производства или цеха

Начальник установки

Механик установки

СОГЛАСОВАНО :

Заместитель главного механика

Вед. инженер ОГМ

Начальник отдела ОТ

Инженер БТН

Начальник участка ЯНОС-Энерго

Начальник участка КИП КМ-2

Ведущий инженер цех №20

Начальник ПЧ-13

В.В. Колпансков

А.В. Быков

Д.В. Русаков

А.Г. Ахметов

В.П. Рыбаков

С.А. Коркин

Н.Н. Леонов

А.В. Грибенкин

Ю.Б. Сизяков

В.Ф. Винарский

С.Н. Малетин

А.Ю. Докучаев

В.А. Данилов

А.Ю. Докучаев